	5-300K CCR				TL-CCR (Short)		(Long)	10-300K CCR			30-600K CCR		Furnace	Pressure	
3-Jan					FCS									HFBS	3-Jan
4-Jan					FCS									HFBS	4-Jan
5-Jan			BT1		FCS									HFBS	5-Jan
6-Jan			BT1		FCS									HFBS	6-Jan
7-Jan	SPINS	BT7	BT1		FCS				BT9					HFBS	7-Jan
8-Jan	SPINS	BT7	BT1/SC		FCS			BT7	BT9					HFBS	8-Jan
9-Jan			BT1		FCS			BT7	BT9					HFBS	9-Jan
10-Jan			BT1		FCS			BT7	BT9					FCS	10-Jan
11-Jan			BT1/SC		FCS			BT7	BT9				BT7	FCS	11-Jan
12-Jan	SPINS		BT1		FCS				BT9				BT7	FCS	12-Jan
13-Jan	SPINS		BT1		FCS								BT7	FCS	13-Jan
14-Jan	SPINS				FCS								BT7	FCS	14-Jan
15-Jan	SPINS				FCS								BT7	FCS	15-Jan
16-Jan	SPINS				FCS								BT7	FCS	16-Jan
17-Jan	SPINS				FCS										17-Jan
18-Jan	SPINS				FCS	BT1(HP)	DCS							BT!	18-Jan
19-Jan	SPINS				FCS	BT1(HP)	DCS							BT!	19-Jan
20-Jan					FCS	BT1(HP)	DCS							BT!	20-Jan
21-Jan					FCS	BT1(HP)	DCS							BT!	21-Jan
22-Jan					FCS	BT1(HP)	DCS			BT9	DCS			BT!	22-Jan
23-Jan					FCS	BT1(HP)/SC				BT9	DCS			BT!	23-Jan
24-Jan					FCS	BT1(HP)				BT9	DCS			BT!	24-Jan
25-Jan					FCS	BT1(HP)			BT1	BT9	DCS			BT!	25-Jan
26-Jan					FCS			BT7	BT1	BT9	DCS	BT9		DCS	26-Jan
27-Jan		BT1			FCS			BT7	BT1			BT9		DCS	27-Jan
28-Jan		BT1			FCS			BT7				BT9		DCS	28-Jan
29-Jan		BT1/SC			FCS			BT7				BT9		DCS	29-Jan
30-Jan		BT1			FCS	BT1(GL)		BT7				BT9		DCS	30-Jan
31-Jan		BT1			FCS	BT1(GL)								DCS	31-Jan
1-Feb					FCS	BT1(GL)								DCS	1-Feb
2-Feb					FCS	BT1(GL)									2-Feb
3-Feb					FCS	BT1(GL)									3-Feb
4-Feb					FCS	BT1(GL)									4-Feb
5-Feb				DCS	FCS	BT1(HP)								BT1	5-Feb
6-Feb				DCS	FCS	BT1(HP)								BT1	6-Feb
7-Feb				DCS	FCS	BT1(GL)								BT1	7-Feb
8-Feb	BT9			DCS	FCS	BT1(GL)		BT9	DCS						8-Feb
9-Feb	BT9		SPINS		FCS	BT1(GL)		BT9	DCS						9-Feb
10-Feb	BT9	BT1	SPINS		FCS			BT9							10-Feb
11-Feb		BT1			FCS										11-Feb